


ALL. E

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA ALLA RELAZIONE DI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ESEGUITA NELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE**

PROMOSSA DA

B.N.L. S.P.A. CON SEDE IN ROMA CONTRO IL [REDACTED]



[REDACTED]

FOTO N° 4: PROSPETTO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO POSTA IN TREVÌ DISTINTA AL
N.C.E.U. NEL FOGLIO N° 29 CON LA PARTICELLA N° 84-85/2

ALL. E

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA ALLA RELAZIONE DI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ESEGUITA NELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE**

PROMOSSA DA

B.N.L. S.P.A. CON SEDE IN ROMA CONTRO IL [REDACTED]




FOTO N° 5: SOLAIO DEL PIANO PRIMO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO POSTA IN TREVÌ
DISTINTA AL N.C.E.U. NEL FOGLIO N° 29 CON LA PARTICELLA N° 84-85/2

[Handwritten signature and faint circular stamp]

ALL. E

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA ALLA RELAZIONE DI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ESEGUITA NELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE
PROMOSSA DA**

B.N.L. S.P.A. CON SEDE IN ROMA CONTRO IL [REDACTED]
[REDACTED]



[Circular stamp of the Italian Republic] [Handwritten signature]

FOTO N° 6: PARTICOLARE DEL PAVIMENTO DEL PIANO PRIMO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO POSTA IN TREVÌ DISTINTA AL N.C.E.U. NEL FOGLIO N° 29 CON LA PARTICELLA N° 84-85/2