



Fig. 1 – Gli immobili si trovano nella frazione di Ancaiano, antico borgo che si affaccia sulla Valnerina.




Fig. 2 – Il borgo di Ancaiano risale al XVIII° Secolo



Fig. 3 – L'appartamento è un'ampia porzione di un fabbricato disposto su tre piani. (Vista da sud)



Fig. 4 – La corte si apre sulla vallata. Comunica con la cantina. Lo stato di manutenzione è precario.




Fig. 5 - La cantina è al piano 1 s e vi si accede esternamente.



Fig. 6 – L'edificio visto da est.




Fig. 7 – L'ingresso è a nord.



Fig. 8 – La sala da pranzo e, sullo sfondo, il soggiorno.




Fig. 9 – La cucina.




Fig. 10 - Particolare del soffitto in legno.




Fig. 11 – Il bagno al piano terra.



Fig. 12 – La camera al piano terra, adibita a ripostiglio.



Fig. 13 – Una delle due camere al piano 1°.



Fig. 14 – L'oliveto è esposto a sud e ha una forte pendenza.



Fig. 15 – Lo stato agronomico dell'impianto è scadente.



Fig. 16 – La vegetazione spontanea ha preso il sopravvento.