

**All F**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Foto aerea della zona ove si trova l'immobile**



**Foto n° 1: zona ove si trova l'immobile oggetto di stima**





**Foto n° 2: zona ove si trova l'immobile oggetto di stima**



**Foto n° 3: prospetto sud dell'immobile oggetto di stima**





**Foto n° 4: lato ovest dell'immobile oggetto di stima ( si evidenziano gli angoli del fabbricato realizzati con pietra squadrata )**



**Foto n° 5: prospetto nord dell'immobile oggetto di stima**





**Foto n°6: lato est dell'immobile oggetto di stima**



**Foto n° 7: accessorio agricolo non inserito in mappa**





**Foto n° 8: pozzo**



**Foto n° 9: interno del locale stalla al piano Terra ( in evidenza i pontelli sul solaio )**





**Foto n° 10: interno dell'ingresso al piano Terra**



**Foto n° 11: vano scala al piano Terra ( si evidenziano detriti del tetto quasi del tutto crollato )**





**Foto n° 12: interno del locale rimessa attrezzi al piano Terra**



**Foto n° 13: interno del locale magazzino al piano Terra**





**Foto n° 14: interno del locale stalla al piano Terra ( si evidenzia il solaio parzialmente crollato )**



**Foto n° 15: pollaio con colombaia**







**Foto n° 16: corte del fabbricato con recinzione vista dall'interno**



**Foto n° 17: particolare della recinzione vista dall'esterno**





Foto n° 18: prospetto sud dell'immobile oggetto di stima



Foto n° 19: prospetto sud dell'immobile oggetto di stima





Foto n° 20: vista dal fabbricato posto di fronte dell'immobile oggetto di stima



Foto n° 21: lato est dell'immobile oggetto di stima



