

ID.:	Descrizione	Valore
1ext	muletto TOYOTA TONERO 30	€ 8.000,00
2R	n. 48 cucce per vitelli	€ 4.800,00
3M	cisterna refrigerata per il latte acciaio inox	€ 10.000,00
4M	frigorifero a pozzetto	€ 150,00
5M	dispositivi di mungitura - n. 36 postazioni	€ 3.600,00
6ext	Generatore / Gruppo Elettrogeno CTE	€ 10.000,00
7ext	cisterna gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno	€ 2.500,00
8ext	mezzo movimentazione carichi senza targa - Sollevatore Telescopico MERLO 35.7	€ 35.000,00
9ext	aratro multiplo a tre punti	€ 1.500,00
10ext	rimorchio	€ 500,00
11C	pala accessoria a tre punti	€ 1.500,00
12ext	separatore chimico-fisico acque	€ 1.000,00
13C	rimorchio agricolo cassonato	€ 4.000,00
14C	rimorchio spargi paglia	€ 2.500,00
15C	rimorchio spargi letame	€ 1.000,00
16ext	n. 2 cisterne a servizio del depuratore vasca liquami, sala pompe, tettoia depuratore	valore incluso nella stima immobiliare
17S	torchio separatore liquami comprese n. 2 SET di triticatori e pompe ad immersione	€ 20.000,00
18ext	incubatrice per taglio unghie animali (valutato a ferro vecchio)	€ 500,00
19ext	coclea per carico silos	€ 1.500,00
20ext	n. 7 silos varia capienza	€ 3.500,00
21G	mulino	€ 3.000,00
22G	bilancia basculante	€ 200,00
23G	compressore L270	€ 200,00
24G	cisterna portatile per rifornimento gasolio agricolo	€ 500,00
25G	cisterna fissa gasolio agricolo	€ 3.000,00
26E	tornio	€ 500,00
27E	trapano a colonna	€ 200,00
28E	piccolo generatore elettrico portatile a gasolio	€ 200,00
29G	carrello porta attrezzi	€ 100,00
30M	trattore john deere mod. 6430 targa BA293M	€ 30.000,00
31M	idropulitrice alimentazione a gasolio	€ 300,00
32M	compressore per potatura	€ 500,00
33M	carro a rimorchio per rifornimento/alimentazione animali	€ 10.000,00
34M	spacca legna	€ 500,00
35ext	trincia semmenti detto trinciastocchi	€ 1.000,00
36ext	zappatrice a tre punti	€ 1.000,00
37ext	mini escavatore accessorio a tre punti	€ 1.500,00
38ext	ragno per movimentazione stabbio	€ 1.000,00
39ext	accessorio pala meccanica a tre punti	€ 1.500,00
40ext	accessorio mix letame a tre punti	€ 1.000,00
41ext	betomiera	€ 150,00
42L	n. 2 cisterne di accumulo acqua a campana	€ 1.500,00
43ext	cassone cella coibentata con gruppo frigo da camion	€ 4.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 173.900,00</b>

BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 1ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Muletto
RIF. COLLOCAZIONE	tettoia caseificio
COSTRUTTORE/FORNITORE	TOYOTA
MODELLO	TONERO 30
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.1</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>8.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. R</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 2R</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	n. 48 cucce per vitelli
RIF. COLLOCAZIONE	
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.2</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>4.800,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 3M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Cisterna refrigerata per il latte acciaio inox
RIF. COLLOCAZIONE	Sala mungitura
COSTRUTTORE/FORNITORE	FRIGOMILK
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.3</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>10.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 4M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Frigorifero a pozzetto
RIF. COLLOCAZIONE	Sala mungitura
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.4</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>150,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 5M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	dispositivi per mungitura - n. 36 postazioni
RIF. COLLOCAZIONE	Sala mungitura
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.5</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>3.600,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 6ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Generatore / Gruppo Elettrogeno
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente ED. O
COSTRUTTORE/FORNITORE	CME Chiusi
MODELLO	FI500I
TARGA/MATRICOLA	2340
ANNO DI COSTRUZIONE	1998
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.6</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>10.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 7ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	cisterna gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente ED. O
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.7</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>2.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 8ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Mezzo movimentazione carichi - MERLO
RIF. COLLOCAZIONE	in movimento
COSTRUTTORE/FORNITORE	MERLO
MODELLO	35.7
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	2015-2016
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.8</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>35.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 9ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	<b>Aratro multiplo a tre punti</b>
RIF. COLLOCAZIONE	<b>adiacente ED. C</b>
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.9</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	<b>€ 1.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 10ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	<b>Rimorchio</b>
RIF. COLLOCAZIONE	<b>adiacente ED. C</b>
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	PESSIMO
FUNZIONANTE	
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.10</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	<b>€ 500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. C</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 11C</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	<b>Pala accessoria a tre punti per trattore</b>
RIF. COLLOCAZIONE	<b>Fienile</b>
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.11</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	<b>€ 1.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 12ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	<b>Separatore chimico-fisico acque</b>
RIF. COLLOCAZIONE	<b>adiacente ED. C</b>
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.12</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	<b>€ 1.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. C</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 13C</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Rimorchio Agricolo cassonato
RIF. COLLOCAZIONE	Fienile
COSTRUTTORE/FORNITORE	EMME ENNE
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	RIM. AGR. - AL 578 Z
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.13</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>4.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. C</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 14C</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Rimorchio spargi paglia
RIF. COLLOCAZIONE	Fienile
COSTRUTTORE/FORNITORE	KUHN
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.14</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>2.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. C</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 15C</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Rimorchio spargi letame
RIF. COLLOCAZIONE	Fienile
COSTRUTTORE/FORNITORE	ANNOVI F.LLI
MODELLO	TIPO A45
TARGA/MATRICOLA	SERIE N. 4525
ANNO DI COSTRUZIONE	00
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.15</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 16ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	n. 2 cisterne a servizio del depuratore
RIF. COLLOCAZIONE	DEPURATORE - ED. T
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.16.1</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ -



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 16ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Vasca liquami, sala pompe, tettoia
RIF. COLLOCAZIONE	DEPURATORE - ED. T
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.16.2</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ -



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. S</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 17S</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Torchio separatore liquami
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente vasca letame
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	CM 260-50
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.17</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>20.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 18ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Incubatrice per taglio unghie animali
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente ED. M
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.18</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 19ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Coclea per carico SILOS
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente ED. G
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.19</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 20ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	n. 7 SILOS di varia capienza
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente ED. G
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.20</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>3.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. G</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 21G</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Mulino
RIF. COLLOCAZIONE	rimessa attrezzi agricoli
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.21</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>3.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. G</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 22G</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Bilancia Basculante
RIF. COLLOCAZIONE	rimessa attrezzi agricoli
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.22</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>200,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. G</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 23G</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Compressore L270
RIF. COLLOCAZIONE	rimessa attrezzi agricoli
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.23</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>200,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. G</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 24G</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	cisterna portatile per rifornimento gasolio agricolo
RIF. COLLOCAZIONE	rimessa attrezzi agricoli
COSTRUTTORE/FORNITORE	AMA
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.24</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. G</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 25G</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Cisterna fissa Gasolio Agricolo
RIF. COLLOCAZIONE	rimessa attrezzi agricoli
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.25</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>3.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. E</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 26E</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Tornio
RIF. COLLOCAZIONE	Fienile Ed. E in realtà OFFICINA
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.26</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. E</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 27E</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Trapano a colonna
RIF. COLLOCAZIONE	Fienile Ed. E in realtà OFFICINA
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.27</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>200,00</b>





BENE STRUMENTALE: <b>Ed. E</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 28E</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Piccolo Generatore elettrico a gasolio portatile
RIF. COLLOCAZIONE	Fienile Ed. E in realtà OFFICINA
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MEDIOCRE
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.28</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>200,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. G</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 29G</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Carrello porta attrezzi
RIF. COLLOCAZIONE	Fienile Ed. E in realtà OFFICINA
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.29</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>100,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 30M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Trattore
RIF. COLLOCAZIONE	Ed. M silos a trincea
COSTRUTTORE/FORNITORE	JOHN DEERE
MODELLO	6430 Premium
TARGA/MATRICOLA	BA293M
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.30</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>30.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 31M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Idropulitrice alimentazione a gasolio
RIF. COLLOCAZIONE	Ed. M silos a trincea
COSTRUTTORE/FORNITORE	LAVOR PRO
MODELLO	MODELTYPE NPX 1211XP
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.31</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>300,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 32M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Compressore per potatura
RIF. COLLOCAZIONE	Ed. M silos a trincea
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.32</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 33M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	carro a rimorchio per rifornimento alimentazione animali
RIF. COLLOCAZIONE	Ed. M silos a trincea
COSTRUTTORE/FORNITORE	FARESIN MAGNUM
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.33</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>10.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. M</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 34M</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	spacca legna
RIF. COLLOCAZIONE	Ed. M silos a trincea
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MEDIOCRE
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.34</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 35ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Trincia sementi detto trinciastocchi
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente Ed. M
COSTRUTTORE/FORNITORE	NOBILI
MODELLO	TBP 190
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.35</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 36ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Zappatrice a tre punti
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente Ed. M
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.36</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 37ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	mini escavatore accessorio a tre punti
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente Ed. M
COSTRUTTORE/FORNITORE	SO.GE.MA
MODELLO	IRE-3P
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.37</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 38ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	RAGNO per movimentazione stabbio
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente Ed. M
COSTRUTTORE/FORNITORE	ARGENTERIO
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.38</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 39ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	accessorio pala meccanica a tre punti
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente Ed. M
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.39</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 40ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	accessorio MIX letame a tre punti
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente Ed. M (concimaia)
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MODESTO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.40</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.000,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 41ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	Betoniera
RIF. COLLOCAZIONE	adiacente Ed. V
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	MEDIOCRE
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.41</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>150,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>Ed. L</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 42L</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	n. 2 CISTERNE di accumulo acqua a campana
RIF. COLLOCAZIONE	
COSTRUTTORE/FORNITORE	
MODELLO	
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.42</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>1.500,00</b>



BENE STRUMENTALE: <b>esterno</b> <b>Categoria: MACCHINARI</b>	IDENTIFICATIVO: <b>ID.: 43ext</b>
DESCRIZIONE ARTICOLO	cassone cella coibentata con gruppo frigo da camion
RIF. COLLOCAZIONE	tettoia caseificio
COSTRUTTORE/FORNITORE	TOYOTA
MODELLO	TONERO 30
TARGA/MATRICOLA	
ANNO DI COSTRUZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
FUNZIONANTE	SI
NOTE / RIF. FOTO	<b>F.1</b>
VALORE ATTUALE STIMATO	€ <b>4.500,00</b>

