


FOTO n. 1



Lato Sud-Est: particolare accesso alla corte comune dell'intero edificio

FOTO n. 2



Lato Sud: particolare rampa/discenderia condominiale di accesso ai garages




FOTO n. 3



Lato Sud: particolare accesso condominiale nc. 120

FOTO n. 4



Lato Sud: particolare accesso condominiale nc. 120



FOTO n. 5



Lato Sud/Est-Sud/Ovest: particolare accesso all'abitazione oggetto di accertamento e all'ingresso condominiale

FOTO n. 6



Lato Ovest: particolare accesso all'ingresso condominiale



FOTO n. 7



Lato Sud/Est: particolare accesso all'ingresso condominiale e alla apertura della porta-finestra del vano ingr./cucina/soggiorno con evidenziata la caldaia murale gas

FOTO n. 8



Veduta Sud-Nord dello spazio esclusivo dell'abitazione oggetto di accertamento



FOTO n. 9



Veduta Sud-Ovest dello spazio esclusivo dell'abitazione oggetto di accertamento

FOTO n. 10



Veduta Ovest dello spazio esclusivo dell'abitazione oggetto di accertamento



FOTO n. 11



Veduta Nord-Ovest dello spazio esclusivo dell'abitazione oggetto di accertamento

FOTO n. 12



Interno vano ingr./cucina/soggiorno



FOTO n. 13



Interno vano ingr./cucina/soggiorno

FOTO n. 14



Interno vano ingr./cucina/soggiorno



FOTO n. 15



Interno vano disimpegno zona notte

FOTO n. 16



Interno vano disimpegno zona notte

FOTO n. 17



Interno vano disimpegno zona notte

FOTO n. 18



Ingresso camera matrimoniale



FOTO n. 19



Interno camera matrimoniale – area infiltrazioni acqua

FOTO n. 20



Interno camera matrimoniale – area infiltrazioni acqua



FOTO n. 21



Interno camera matrimoniale – area infiltrazioni acqua

FOTO n. 22



FOTO n. 23



We (interno alla camera matrimoniale)



FOTO n. 24




FOTO n. 25



Bagno

FOTO n. 26



Interno camera figli

FOTO n. 27



**Particolare infissi di finestra e
persiane camera figli**



FOTO n. 28



Interno camera figli

FOTO n. 29



Interno camera figli



FOTO n. 30



Accesso dalla rampa: interno spazio di manovra condominiale

FOTO n. 31



Interno spazio di manovra condominiale e porta ingresso garage



FOTO n. 32



Interno locale garage

FOTO n. 33



Interno locale garage

